

**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«ГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
для умственно отсталых детей»
462630, Оренбургская область, г.Гай
ул.Челябинская,119, тел./факс: 4-26-30**

Начальнику отдела надзорной
деятельности по г. Гай и Гайскому
району
Е.А.Кучмасову

№ 1197 от 26.11.2015 г.

Администрация ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» сообщает Вам о выполнении требований пунктов предписания № 25/1/1 от 25.03.2015 г.:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требованиям которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки здания менее ширины лестничного марша (выход № 12) | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 151: СП 1.13130.2009 п. 4.2.5. СНИП 21-01-97 *п. 6.16* | 25.07.2016 | |
| 2 | В полу на путях эвакуации допущен перепад высот (эвакуационный выход из отделения № 7) | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 151: СНИП 21-01-97 * п.6.28*СП 1.13130.2009 п 4.3.4 Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012) и 36 а | 20.11.2015 | Устранено (фото № 1430463, 1430464) |
| 3 | Лестничные клетки не имеют естественного освещения через проемы в | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 151: СП 1.13130.2009 п. | 25.07.2016 | - |

| | | | | |
|---|---|---|------------|---|
| | наружных стенах (корпуса Литер Е) | 4.4.7. п. 5.3.14 СНиП 21.01-97* п. 5.15* СНиП 2.01.02- 85 п. 4.16. СНиП 2.08.02-89*п. 1.101 | | |
| 4 | Отсутствует акт проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов | Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012) п. 50. | 20.11.2015 | Устранено: - к/к акта выполненных работ (Приложение № 1) |
| 5 | В проемах стен зданий в местах примыкания к ним перехода из корпуса литер Е в корпус литер Е 1 отсутствуют противопожарные двери 1- го типа | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 88: СП 131.30.2012 п.5.4.19 | 25.07.2016 | Будет исполнено до 30.11.15, - к/к договора на установку дверей от 05.11.15 (приложение № 2) |
| 6 | Облицовка внешних поверхностей наружных стен зданий спальных корпусов выполнена фасадными системами ниже класса КО | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 87: СП 2131.30.2012 п.5.2.3 | 25.07.2016 | Устранено: - к/к сертификата на сайдинг (приложение № 3) - к/к заключения на утеплитель (приложение № 4) |
| 7 | Отсутствуют противопожарные клапаны в местах пересечения вентканалами противопожарных ограждающих конструкций складских помещений. электрощитовой | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 151: СНиП 21-01-97*п. 7.17. СНиП 41-01-03 п. 7.11.1 | 20.11.2015 | Устранено: акт выполненных работ от 11.06.15 (приложение № 5) |
| 8 | Материалы, примененные для отделки пола в зрительном зале имеют характеристику пожарной опасности более чем (КМ 2) | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 134 п.6 | 20.11.2015 | Устранено : - фото № 1430458, 1430459, 1430460, 1430461, 1430462), - к/к сертификата на линолеум (приложение № 6) |
| 9 | Материалы, примененный | ФЗ № 123-ФЗ от | 20.11.2015 | Устранено: - |

| | | | | |
|----|--|---|------------|---|
| | для отделки пола в спальнях имеют характеристику I пожарной опасности более чем (КМ 2) | 22.08.2008 ст. 134 п.7 | | фото с № 1430463 - 1430474); - к/к сертификата налинолеум, |
| 10 | Количество эвакуационных выходов из обеденного зала не соответствует нормативному. Выход из обеденного зала в переходную галерею не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам | ФЗ № 123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 134 п. 151 ст. 89*п. 3; СНиП 21.01.-97 п. 6.9*СП 1.13130.2009 п. 5.2.24 | 20.11.2015 | к/к письма исходящий № 1071 от 22.10.2015 (приложение № 7) |

Директора



О.В.Сударчикова

Карбовская С.М.
8(353624-34-40